



**COMUNE DI PALERMO**  
**SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E TERRITORIALI**  
**SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI**

UNITA' ORGANIZZATIVA TECNICA

Via Lincoln 144 ☎ 0917403473 - FAX 0917403425


Palermo, 10.06.08 n. 410676 U.O.T.

Responsabile dell'Istruttoria: Arch. Maurizio Bianco

Responsabile del procedimento: Geom. Salvatore Carramusa

**OGGETTO:** Richiesta lavori di manutenzione da eseguire nella sepoltura individuale a terra, concessa al Sig. Johann Georg Grimm, (illustre pittore tedesco) a perpetuità, sita nel Cimitero Acattolico di S.M. dei Rotoli.

allegati: 5



Allo Spett.le Rotary Club Palermo Nord  
Rotary International  
2110° Distretto – Sicilia e Malta  
Via XX Settembre 64  
90141 Palermo

In riscontro alla richiesta di pari oggetto, assunta al protocollo n.370639 del 26/05/08, con la quale viene chiesto di voler provvedere al ripristino della sepoltura del pittore tedesco Johann Georg Grimm, (il feretro deposto con rito d'inumazione il 18/10/1887, in una porzione di terreno sito all'interno del cimitero Acattolico dei Rotoli) a seguito di sopralluogo effettuato, si è accertato che trattasi di una sepoltura "fossa perenne", (ovvero una porzione di terreno della estensione di mt. circa 1.90x 0.80 ormai ridotta a terreno battuto, originariamente con configurazione a tumulo a schiena d'asino, caratterizzata da una stele marmorea, recante inciso il simbolo della croce ed i dati anagrafici del pittore tedesco, si significa quanto segue:

- Atteso che le opere di manutenzione su sepolture private è di spettanza esclusiva degli aventi titolo, salvo casi particolari;
- Constatato lo stato di abbandono del sepolcro in oggetto nonché i lavori necessari da eseguire al fine del recupero, consistenti in: 1)° pulitura della stele esistente in marmo del tipo Bianco di Carrara eseguita mediante impacchi di polpa di carta e acqua deionizzata con carbonato di ammonio al 10%; 2)° ripristino del cumulo di terra a schiena d'asino; 3) collocazione di un vaso in marmo massello;
- Valutata favorevolmente la richiesta presentata da codesto Rotary Club Palermo Nord, finalizzata al recupero e salvaguardia del patrimonio storico artistico della città di Palermo, nel caso specifico del restauro della tomba in oggetto;
- visto la nota n° prot. 18497 del 29/10/1994, della Soprintendenza Regionale BB.CC.AA. distinta per lavori di pulitura e lucidatura dei marmi delle sepolture;
- visto che l'esecuzione opere di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tomba sita all'interno dei cimiteri comunali per conto di privati è riservata esclusivamente alle ditte inserite nell'elenco delle ditte abilitate a svolgere lavori nei cimiteri comunali, pertanto si invia la modulistica, propedeutica necessaria:
- **istanza di manutenzione per esecuzione lavori;**
- **designazione della ditta che dovrà eseguire i lavori;**
- **dichiarazioni ai sensi dell'art. 98 comma lettera b e c del vigente regolamento.**

In relazione a quanto precede, si trasmette l'Albo delle Ditte Edili operanti all'interno dei cimiteri comunali, iscritte nel registro delle imprese alla categoria "Lavori Edili Cimiteriali" e autorizzate ad effettuare i lavori presso i cimiteri, e a cui codesto Rotary Club Palermo potrà rivolgersi, del quale per comodità di lettura si allega alla presente una copia.

Il Dirigente  
(Dott. Gabriele Marchese)